

# Touareg 2,5 TDI R5 springt nicht an

Beitrag von „Touareg-Master1“ vom 5. Juli 2012 um 14:24

[Zitat von alevuz](#)

[...] Ich behaupte jetzt mal dass sich die PDE in den Kopf eingearbeitet haben und somit ein NEUER Kopf und neue PDE (vermutlich) fällig sind. [...] Etwas umfangreicher wird es dann beim Kopftausch auch noch..... also kannst die freie Werkstatt hier meistens vergessen [...]

Hallo Alevuz

danke fuer Deine Antwort, aber der Motor springt ja noch irgendwann an und am Tage wenn ich ihn mehrfach nutze springt er auch immer an.

Nur nach laengerer Standzeit geht es erst beim 3. Mal ?? Als Oel verwende ich das Castrol EDGE (ich glaube 0W30 Vollsintetisch mit VW Freigabe 507)

Mit welchen Kosten muss ich denn rechnen wenn ich jetzt zum Freundlichen gehe ??

Gruss Andreas  