

Hilfe!!! Poltern/ Klopfen bei Gasgeben unter Mittelkonsole...

Beitrag von „coala“ vom 7. Juli 2012 um 20:51

Servus und willkommen bei den Touareg-Freunden!

Die Beschreibung deines Problems klingt nach einem defekten Mittellager der Kardanwelle. Und weiter geht's damit hier: [KLICK](#)

<https://www.touareg-freunde.de/showthread.php...ght=mittellager>Grüße

Robert