

# Raum Hamburg - kann jemand helfen beim Einbau des Steuergeräts?

Beitrag von „khclp“ vom 11. Juli 2012 um 19:44

[Zitat von macko](#)

Hi,

Also wenn das Steuergerät wirklich hinter dem Handschuhfach verbaut ist, muss vermutlich das Armaturenbrett dazu ausgebaut werden. Dann finde ich die 190€ fair...

Grüße

Marco

Hallo Marco,

wenn das Armaturenbrett raus müßte dann würde der Aufwand weit über 1000€ kosten 😬

@ Andy

ohne dir zu nahe treten zu wollen, was bitte verlangst du von einer Fachwerkstatt? Das 190€ Angebot des 😊 ist schon ok. Günstiger geht es nur selber und da du keinen Plan hast solltest du es auch am besten dort machen lassen, so hast du auch gleich Gewissheit das alles richtig verbaut ist.

"Bastler" haben oder besorgen sich rep. Handbücher und los gehts in deinem Fall braucht auch evtl. nur die Verkleidung im Fußraum unterm Handschuhfach abgenommen werden und dann solltest du es sehen können.

Was willst du denn bloß machen wenn du mal wirklich in die Werkstatt mußt? Beim Dicken ist ein dortiger Besuch immer mit etwas größeren Kosten verbunden , denn du fährst keinen Kleinwagen von der Stange.

Viel Erfolg und nichts für ungut

LG Kurt

