

Automatik "friert ein", bitte um Ratschläge

Beitrag von „alevuz“ vom 24. Juli 2012 um 05:48

Hallo,

Wurde der Kabelstrang (der vom ATM zum STG unterm Beifahrersitz) mitgetauscht oder auf Fehler untersucht ?

Sg

Alevuz