

# Bi Xenon Fernlicht und Kabelbruch

**Beitrag von „Jupp55“ vom 24. Juli 2012 um 13:55**

Hallo Leinad 1987!

Genau dieses Problem war bei mir auch vorhanden. Bei VW sagte man dies sei ein Fehler in den Klappen, die sich nicht mehr bewegen zum Umschalten von Abblendlicht auf Fernlicht. Der Scheinwerfer sei so gebaut, das man diesen nicht öffnen könne um die Klappen zu reparieren. Also NEUE kaufen, für schlappe 1400€!!

Die Scheinwerfer lassen sich wirklich kinderleicht ausbauen. Dies habe ich dann auch gemacht. Nach kurzen suchen konnte ich sehen, das ein Kabelbruch vorhanden war. An dem Stecker, wo das Braune und Schwarze Kabel dran ist. Kabel Abisoliert, neue Kabelschuhe dran, wieder eingebaut und alles hat voll funktioniert. Unbedingt aufpassen, das die Scheinwerfer wieder fest eingebaut sind. Wegen den Kontakten.

Da sieht man wieder, das nicht jede Werkstatt ehrlich mit Kunden umgeht und nur Euros machen will!

Jupp55, 3.0Tdi von 11/2005