

Automatik "friert ein", bitte um Ratschläge

Beitrag von „andyman70“ vom 24. Juli 2012 um 19:52

Der Kabelstrang wurde nicht getauscht. Wenn ich Glück habe, ist der neue Schieberkasten defekt. Darauf hab ich noch Garantie ! Am Donnerstag wird der Haufen geprüft. Dann weiss ich mehr.