

# Bi Xenon Fernlicht und Kabelbruch

Beitrag von „Goldtaucher“ vom 26. Juli 2012 um 08:43

Hallo

Weiß zwar nicht ob es beim T ähnlich ist, aber bei meinem Vorgängerfahrzeug ein 5er BMW Touring hatte ich auch nen Kabelbruch an der Heckklappe. Dort war er beim Scharnier oben. Das hat so ziemlich jeder 5er Touring mal in seinem Autoleben. Übrigens kostet die Instandsetzung beim Händler 1200EUR 😬.

Grüße

Lars