

# Ersatzrad / Standheizung

**Beitrag von „stuempf“ vom 13. Februar 2004 um 09:35**

Hallo Miteinander,

ein Notrad zu bestellen wäre nicht das Problem. Das Problem besteht darin, dass bei Touaregs mit Standheizung in der Ersatzradgrube eine zweite Batterie ist. Somit passt da kein Ersatzrad rein !!!

Also bleibt nach VW Aussage nur ein Rad bei Offroad-Touren auf das Dach zu schnallen, oder auf den Befestigungsmechanismus zu warten, das Rad aussen, vor die Heckklappe zu hängen. (Blöd, wenn man oft wegen dem Hund an den Kofferraum muss! )

Bei Strassenfahrten ist eine Tirefit ok. Gelände ist aber die Wahrscheinlichkeit den Reifen "aufzuschlitzen" einfach zugross.

Stuempf