

Touareg 2,5 TDI R5 springt nicht an

Beitrag von „jamesbond“ vom 2. August 2012 um 23:22

[Zitat von Dimitri-Turbo](#)

[5 W 30 longlife](#)

Hallo,

das Öl aus "deinem Link" ist das falsche Öl für dich. Du benötigst VW Norm 50.600 / 50.601

LG

james