

Touareg leckt vorn links...

Beitrag von „alevuz“ vom 7. August 2012 um 14:21

Hallo,

Ist etwas kompliziert zu beschreiben jedenfalls sitzt der Wischwasserbehälter in etwa dort wo auf der anderen Seite der SH verbaut ist und "oben" ist ein Füllrohr das mehrmals gebogen ist eingesteckt, was bedeutet dass du den Behälter ohne Demontage der Befüllöffnung im Motorraum ausbauen kannst..... aus dieser "Verbindung"leckt es aber nur wenn du den Behälter randvoll befüllst.....

SG

alevuz