

# **Lästiges Problem beim Touareg II mit den elektrisch verstellbaren Sitzen**

**Beitrag von „curio“ vom 10. August 2012 um 13:02**

In #93 sieht das so aus, als ob da die neue Abdeckblende mit dem "Hütchen" über der Schalteroberseite fehlt...

Diese Blenden gabs aber schon vor einem Jahr und sind bei mir längst drin, ist auch irgendwo hier ein Bild dazu gewesen!

Bild ist bei Beitrag #64!

Happy Day

'Achim