

# Kofferraumklappe geht schwer und Glasfenster hält nicht mehr selbst

Beitrag von „coala“ vom 11. August 2012 um 10:25

Servus,

tja, was könnte das sein? 😞 Mutmaßlich sind die vier verbauten Gasfedern nicht mehr fit und haben dadurch ihre unterstützende Funktion teilweise eingebüßt. Das passiert im Laufe der Jahre schon mal. Ursächlich ist allmählicher Druckverlust der Gasfüllung. Da hilft nur ein Austausch und mehr dazu findest du hier: [KLICK](#)

<https://www.touareg-freunde.de/showthread.php...pfer+heckklappe> Grüße  
Robert