

Beinah Unfall durch Fehlfunktion der Assistenten

Beitrag von „Sittingbull“ vom 27. August 2012 um 10:06

Hallo Imkue,

herzlich willkommen hier im Forum - das deutet auf einen gravierenden Fehler hin, wie z.B. nicht korrekt justierte Sensoren. Suche dir einen :), der eine spezielle Richtbank zum Einstellen hat. Das sind oft die AUDI-Zentren 🤖

Bei welcher Geschwindigkeit passierte die Notbremsung?

Grüße von Stephan 🤖