

V6TDI Beschleunigung

Beitrag von „Michael67“ vom 1. September 2012 um 11:53

Hallo Michael

Vielleicht muß der Geber vom Rückwertsgang nur neu angelernt werden?

Oder Deine Batterie ist zu schwach?

Frag deinen 😊 mal danach.

ist nur so eine Idee,vielleicht hilft´s?