

# **RNS 510, probleme mit dem SD Kartenslot.**

**Beitrag von „macko“ vom 1. September 2012 um 16:12**

Hallo Thomas,

das RNS510 liest im Touareg nur Speicherkarten bis 2GB.

Bzgl. Beifahrersitz wird vermutlich die Matte für die Sitzbelegungserkennung ihren Exitus ankündigen...

Gruss

Marco