

Lästiges Problem beim Touareg II mit den elektrisch verstellbaren Sitzen

Beitrag von „andras.puskas“ vom 3. September 2012 um 11:56

Die Schalter sind sicher ein Problem. Ich denke aber nicht, dass sie der einzige Grund für die Sitzverstellung sind. Ich habe nun eine Woche lang besonders darauf geachtet, beim Ein- und Aussteigen die Schalter nicht zu betätigen. Die Sitzlehne hat sich trotzdem verstellt. Zudem verstellt sich bei meinem Touareg auch der rechte Rückspiegel von alleine. Und dies z.T. während der Fahrt, was besonders lästig ist. Wahrscheinlich gibt es in der Elektronik noch einen weiteren Fehler.