

Kardanwelle - Schlagen / Vibration am Antriebsstrang - Kardanwellenlager

Beitrag von „alevuz“ vom 15. September 2012 um 12:15

Hallo,

Die Presspassung der Kardanwelle an dem HAG löse ich immer gerne mit einem passenden Stück Holz und einem richtigen Hammer, ein richtiger Schlag und die Sache ist erledigt ! (Die Schrauben sind dazu natürlich schon entfernt worden !)

Dann kannst dir die Methoden mit dem Anfahren sparen !

Ebenso reicht es auch bei doppelflutigen Abgasanlagen die vorderen Halter zu lösen, ein kompletter Abbau der Abgasanlage ist zumindest beim V10 somit entgegen der VW Anleitung NICHT nötig !

Eine 3. Hand ist dabei aber zum "ausfädeln" der Welle dann von Vorteil.

SG / schönes WE

Alevuz