

Glühbirnenwechsel / Scheinwerferausbau / Ausbau Xenonscheinwerfer

Beitrag von „ulilinke“ vom 15. September 2012 um 22:12

Hallo Marco,

die genaue Diagnose heißt "Lichtschalter defekt", aber da die rechte Lichteinheit komplett und links Standlicht funktioniert, bin ich davon ausgegangen, da ja das Vorschaltgerät nicht bei der Fehlerauslese berücksichtigt wird, daß tatsächlich dieses den Geist aufgegeben hat und der Lichtschalter ok ist.

Gruß
Uli