

Turboprobleme

Beitrag von „R50 Klaus“ vom 18. September 2012 um 22:18

Hallo,

wir haben den gleichen Motor in unserem T5 California und hatten genau das gleiche Problem. In der Werkstatt hat es geheißen: der Turbo. Gott sei Dank hat einer der älteren Werkstattmeister gemeint, daß erst einmal der Dieselpartikelfilter geprüft werden sollte. Der DPF wurde aufgemacht und der Inhalt ist in Teilen herausgefallen. Das Teil kostet ca. 1500 Euro. Wir haben einen Teil auf Kulanz davon erhalten.

Grüße
Klais