

Kardanwelle - Schlagen / Vibration am Antriebsstrang - Kardanwellenlager

Beitrag von „Georg.“ vom 23. September 2012 um 19:59

[Zitat von alevuz](#)

Hallo,

Das MWL kostet bei Ebay etwa 80 Euro

Bei GKN (Wellendienst) etwa 210 Euro ist dann aber auch gewuchtet !

VW: Austauschwelle etwa 1000€ der Rest ist Arbeitszeit !!

Ich verwehre mir das "Prost"

SG

Alevuz

also wenn man mit gekauften MWL von z.B. GKN zu VW kommt werden die es nicht anbauen weil es nicht von denen kommt?

Lösung wäre bei GKN (Wellendienst) für 210 Euro kaufen und ein freien zufahrlässigen Werkstatt suchen die es einbauen könnten?