

Kardanwelle - Schlagen / Vibration am Antriebsstrang - Kardanwellenlager

Beitrag von „coala“ vom 23. September 2012 um 20:43

[Zitat von Georg.](#)

[...] Beim Beschleunigen treten starke Vibration - Klopf Geräusche auf, die sind sehr deutlich zu spüren am Mittlere Armlehnenfach [...]

Servus,

dürfte sich tatsächlich höchstwahrscheinlich um das Mittellager der Kardanwelle handeln, daher Themen zusammengeführt.

Grüße
Robert