

Luftfederung defekt...

Beitrag von „NIUBEE“ vom 25. September 2012 um 15:34

Dann ist es wie bei mir.

Der Kompressor ist zu lange gelaufen und geht jetzt nur noch sehr schwer.
Kolbenfresser...

=> Der muß nun leider raus, die Kosten stehen oben. Ansonsten der Einbauort ist im Unterboden unter dem Beifahrersitz.

Der Wechsel dauert mit einer Bühne ca. 1 Stunde.