

Luftfederung defekt...

Beitrag von „duch“ vom 25. September 2012 um 17:11

[Zitat von NIUBEE](#)

Dann ist es wie bei mir.

Der Kompressor ist zu lange gelaufen und geht jetzt nur noch sehr schwer.
Kolbenfresser...

=> Der muß nun leider raus, die Kosten stehen oben. Ansonsten der Einbauort ist im Unterboden unter dem Beifahrersitz.

Der Wechsel dauert mit einer Bühne ca. 1 Stunde.

Danke für die Antwort, das würde so einiges erklären.

Das blöde ist nur, dass ich vor einem halben Jahr neuen Kompressor eingebaut habe, weil der alte während der fahrt explodiert ist (den hat es zerrissen, es gab einen lauten Knall)

Noch blöder ist, dass der Mechaniker das Relais nicht getauscht hat, kann das die Ursache sein?

Ich versuche jetzt über die Garantie was machen, vielleicht schicken sie mir einen neuen Kompressor?

Ansonsten sind 530,- Euro wieder weg;((

Muss ich noch was beachten, wenn ich einen neuen Kompressor einbaue?

Danke!