

Vibration Touareg II Lenkrad / Fahrzeug

Beitrag von „DerArni“ vom 2. Oktober 2012 um 15:51

Hallo Zusammen,

habe fast das gleiche Problem! Allerdings tritt es bei mir nur zwischen 110 km/h und 130 km/h auf und die Vibration beschränkt sich aufs Lenkrad!

Bisher gefahren mit Werksbereifung 17 Zoll Marke GoodYear und Werksbereifung 20Zoll ebenfalls Werksfelgen "Metropolitan" Reifen der Marke GoodYear, letztere nochmals wuchten lassen ohne Verbesserung! Könnte auch an den Reifen liegen?!

Fahrzeug: Touareg 3.0 tdi 204 PS 4 Motion Auslieferung Mai 2012 mit jetzt ca. 6000 km!

Würde mich ebenfalls interessieren ob es hier noch mehr "Betroffene" gibt!