

# Probleme Xenon rechts, Steuergerät defekt?

Beitrag von „DerElektriker“ vom 4. Oktober 2012 um 11:34

Hallo TF,

gerade komme ich vom :).

Daß mein rechter Xenon-Scheinwerfer nicht tut, liegt schon mal nicht am Brenner...

Also bleibt das Steuergerät oder die Verkabelung. Ersteres wäre der Kandidat für den nächsten Test.

Allerdings muß ich zugeben, daß mir für das Experiment die EUR 576,91 aus dem ETKA zu teuer sind.

Hat zufällig einer von Euch noch ein funktionsfähiges Steuergerät zur Hand, das er mir abtreten würde?

Oder kann mir jemand Hersteller und Typ nennen? (Gefunden habe ich Valeo als Hersteller, Typ Velarc 5G)

Die Nr. ist 3D0 909 158, das Teil nennt sich "Steuergerät für Gasentladungslampe und automatische Leuchtweitenregulierung".

Ob das ein 4-Pin, 8-Pin oder 12-Pin ist, weiß ich leider nicht.

Meine Bertha ist ein 7L V10 TDI mit dem Geburtsdatum 01.02.2005 und EZ 06.06.2005.

Vielen Dank vorab für Eure Hilfe!

Gruß

Thilo