

Anhängerkupplung

Beitrag von „jamesbond“ vom 7. Oktober 2012 um 18:07

Hallo,

schau mal,

ob du eine Aussparung in der Heckschürze hast.

ob ein Kugelkopf unter dem Kofferraumboden ist (oder vielleicht gewesen ist)

ob einen Schalter an einer Seite im Kofferraum hat (elektr. AHK)

LG

james