

Kardanwelle - Schlagen / Vibration am Antriebsstrang - Kardanwellenlager

Beitrag von „Georg.“ vom 8. Oktober 2012 um 19:59

[Zitat von Georg.](#)

[...] also ich hab folgende Lösungen mir gedacht :

1. Dieses Teil kaufen :

http://www.ebay.de/itm/VW-Touareg...d#ht_1496wt_964 ist Verstärkte Version von MWL und in einem freien Meister Betrieb es anbauen lassen [...]

also ich hab Nr 1 Gemacht Verstärkte MWL in freien Werkstatt in Osnabrück anbauen lassen, super geklappt gesamt kosten 389 Euro

P.S. Danke BernhardHH für Vorschlag es hat sich so erledigt und nach HH zu fahren würde er nicht aushalten