

# Xenon Licht fällt bei zweitem Start aus

Beitrag von „Abdreh“ vom 10. Oktober 2012 um 23:04

Moin,

ich habe folgendes Problem bei meinem 2005er V10:

Wenn ich nach längerer Fahrt mit Licht (nichts flackert, alles leuchtet normal) kurz den Motor und das Licht ausschalte (Tankstopp o.Ä.) und dann wieder weiterfahren will, fällt einer der beiden Scheinwerfer ab und zu aus.

Mache ich dann das Licht aus und wieder an, gehen manchmal beide wieder an oder (sehr blöd) beide bleiben aus. Erst nach längerer Pause (abkühlen?!) geht dann einer oder gehen sogar beide Scheinwerfer wieder ohne Probleme.

Die Brenner sind ein halbes Jahr alt und die Steckerkontakte vom Scheinwerfer zum Auto habe ich auch schon mehrfach kontrolliert.

Hat jemand eine Idee?

Grüße aus Hamburg,

Abdreh