

Vibration Touareg II Lenkrad / Fahrzeug

Beitrag von „expertman“ vom 14. Oktober 2012 um 09:55

Hallo zusammen,

zuerst man vielen Dank für Eure Beiträge. Schön zu sehen, dass sich auch andere mit diesem Forum zum Thema auseinandersetzen.

Den Punkt "Standplatten" oder neudeutsch "Flatspot" kann ich ausschließen. Vibrationen durch Standplatten durch lange Standzeiten des Fahrzeuges oder nach dem Abstellen des Fahrzeuges mit gut warm gefahrenen Reifen sind in der Regel nicht von langer Dauer und verschwinden wieder, sobald die Reifen wieder Betriebstemperatur haben. Zudem machen sich die Vibrationen bei einem Standplatten meist in Form von Lenkrad-Drehschwingungen in einem meist gut abgegrenzten Geschwindigkeitsbereich von 120 bis 140 km/h bemerkbar.

Dies ist in dem von mir beschriebenen Fall nicht zutreffend. Die Vibrationen treten stetig und vor allem auch durchgängig ab ca. 120 km/h auf.

Hier mal nachgeliefert eine Link-Liste aus anderen Foren zum Thema "Vibration Touareg 2" (Deutschland, Frankreich, USA), bei denen es um das gleiche von mir beschriebene Problem geht:

<http://www.autoplenum.de/Antworten/D/25...-Unwuchten.html>

<http://www.motor-talk.de/forum/unwucht-...r-t4012608.html>

<http://experts-univers.com/vibrations-con...ne-touareg.html>

<http://www.clubtouareg.com/forums/f43/ste...tion-56161.html>

<http://www.clubtouareg.com/forums/f44/ste...tion-79121.html>

<http://www.myturbodiesel.com/forum/f20/stee...-tdi-lux-14443/>

<http://www.clubtouareg.com/forums/f44/ste...eeds-76903.html>

<http://www.clubtouareg.com/forums/f44/ste...hake-71828.html>

<http://www.clubtouareg.com/forums/f44/vib...-lux-61181.html>

Vielleicht regt das ja noch mehr Leute an, zu dem Thema etwas sagen zu können.

Viele Grüße

Expertman

<https://www.touareg-freunde.de/forum/thread/17045-vibration-touareg-ii-lenkrad-fahrzeug/?postID=236502#post236502>