



# V6 Diesel

**Beitrag von „andreas“ vom 8. Januar 2005 um 22:27**

Das ist der typische Unterspannungsfehler.  
Offensichtlich haben sie in WOB immer  
nocht nicht begriffen, das wenn sie dort  
den Dicken unabgeschlossen in ihren  
Hallen rumstehen lassen, von den Systemen  
viel Strom verbraucht wird. 

Fahre ihn morgen noch mal ordentlich  
spazieren, bei mir trat danach der Fehler  
nicht mehr auf, war aber natürlich noch  
im Fehlerspeicher drin. Du musst also  
auf jeden Fall in die Werkstatt und den  
Fehler löschen lassen. 

Gruß  
andreas