

RNS 510, probleme mit dem SD Kartenslot.

Beitrag von „nikon-user“ vom 15. Oktober 2012 um 12:02

Hat sich leider noch nichts getan mit dem Slot. Der Freundliche hat alles ausgelesen und mit dem RNS ist laut Laptop alles in Ordnung. Ich soll mal wegen Garantie fragen weil ich das Auto ja noch nicht so lange habe. Und eventuell gibt es ein neueres Update, aber das muss man bei VW nachfragen. Ich muss schon sagen, umständlicher geht es nicht.

Also habe ich mal beim Verkäufer gefragt und nach einigen Mails weiss ich nun, dass es keine Garantie mehr auf das RNS aber dafür eine neuere Version gibt.

Die aktuelle Version meines RNS ist wohl: „VCDS Version: MFT 11.11.2 - Datenstand: 20120130“

Jetzt warte ich noch auf Antwort vom Verkäufer ob es eine Neuere gibt.

Nun habe ich mir für das Galaxy S2 ein AUX Kabel geholt um Musik auf die Festplatte zu kopieren. Doch leider geht das nicht. Ich kann nur über den Player vom Handy die Musik abspielen und über die Anlage hören bzw. die Lautstärke regeln. Aber sonst kann ich über das RNS nichts steuern. 😞

Habe ich da dass falsche Kabel gekauft oder geht das nicht besser ?