

Xenon Licht fällt bei zweitem Start aus

Beitrag von „NIUBEE“ vom 19. Oktober 2012 um 13:47

Die Brenner sind woher?

Ich hatte vorher vom Vorbesitzer Brenner von der Búcht und die hatten auch diese Macken.

Normalerweise kann man bei den alten treg wie folgt vorgehen:

- 1.) Brennertauschen (Osram o.ä.)
- 2.) Kabelverbindung tauschen
- 3.) Vorschaltgerät tauschen (4 oder 12 Pin beachten!)

Wenn man das alles durch hat sollten die Xenon zufriedenstellend funktionieren wenn ein Bedienfehler ausgeschlossen werden kann.