

Xenon Licht fällt bei zweitem Start aus

Beitrag von „Abdreh“ vom 21. Oktober 2012 um 22:07

Es lag tatsächlich an den Brennern. Ich habe die letztes Jahr in einem Shop in Hamburg gekauft. Der Shop handelt inzwischen nicht mehr mit Xenon Brennern. Seit einer Woche habe ich Osram Brenner drin und das Problem ist verschwunden. Leider ist das Licht aber auch sehr gelblich, aber besser als ohne 😊