

# **RNS 510, probleme mit dem SD Kartenslot.**

**Beitrag von „Humvee“ vom 22. Oktober 2012 um 13:25**

Hallo,

also du hast die FW 1202 und somit die letzte offizielle von VW freigegebene Software auf deinem RNS510, da du ein sogenanntes A-Gerät hast.

Du könntest deinen Händler bitten, ob er dir trotzdem die FW 1302 installiert.

Wenn nicht, bleibt dir nur der Weg sich eine selbst übers Netz zu besorgen.