

# Luftfederung defekt...

Beitrag von „jmalter“ vom 23. Oktober 2012 um 21:15

[Zitat von sebastian85](#)

Ihr macht mir langsam wirklich Angst..... daher werde ich mein Relais auch schnellstmöglich tauschen.

Die Teilenummer des Relais dürfte sich zwischen Modellen normal nicht ändern, richtig?

[NIUBEE](#): Könntest du die Teilenummer posten?

Falls gewünscht, mach ich dann vom Wechsel ein paar Bilder.

Danke,  
Seb

Müsste 8D0 951 253A sein. Ist allerdings nur ein 40A Relais, eventuell passt 8K0 951 253 ist von Audi und ein 65A Relais.