

Standheizung Benziner

Beitrag von „alevuz“ vom 27. Oktober 2012 um 12:13

[Zitat von M.C.Krohn](#)

Hallo,

wo befindet sich beim V 6 3,6 l Benziner die original verbaute Standheizung?

Vlt. hat jemand auch eine andere Idee, woran der Fehler liegen könnte.

Hallo,

Normalerweise etwas vor der A Säule links, hinter der Radhausschale!

- Tank auf Reserve?
- Förderpumpe OK (Tickt immer etwas, befindet sich hinter dem VTG, oberhalb der Kardanwelle, so ein kleiner schwarzer "Joghurtbecher"
- hat die Standheizung auch eine Sicherung ?

SchoWo

Alevuz