

TII: quietschende Bremsen beim Rückwärtsfahren

Beitrag von „Arndt“ vom 27. Oktober 2012 um 18:05

[Zitat von khclp](#)

Moin Stephan,

da kann ich nicht drueber klagen, finde aber, das es mich nicht wirklich verwundert, zumal ja die Bremsen 7L* verbaut sind.

Abhilfe sollte ansich wie folgt sein.

Raeder runter, gruendlich reinigen, Belaege ausbauen und an den Metall zu Metall Auflageflaechen Belag/Sattel und Rueckseite des Belages (wo der Kolben auf drueckt) mit Kupferfett einpinseln. Mache ich seit ewigen Jahren so und hatte auch noch nie quietschende Bremsen

LG Kurt



Hallo Kurt,

hat die Werkstatt bei mir im letzten Herbst gemacht. Hat 2 Tage funktioniert.