

Beleuchtung, Kurvenlicht

Beitrag von „WUPPI V6 TDI“ vom 30. Oktober 2012 um 19:59

Hallo Antoni-Toni,

habe ein ähnliches Problem schon Scheinwerfer gewechselt, Sensoren für die Höhenregulierung (Luft) getauscht, fehler ist noch da.

Auslesegerät ist vorhanden. Habe Dir eine P.N. gesendet sollten den Fehler gemeinsam suchen habe auch Stellmotoren und Hallsensoren zum tausch hier liegen.

Ig Roland