

# V6TDI springt nicht an, Bj2005

Beitrag von „coala“ vom 1. November 2012 um 12:49

[Zitat von ThommesGF](#)

[...] Manchmal klackert es etwas mehr, ist dann wohl der Anlasser. Es wurde bisher das Anlasserrelais und die Hauptbatterie gewechselt. [...]

Servus Thommes,

wurde denn schon an den Anlasser selbst gedacht? Wenn hier die Einspurmechanik des Anlasseritzels schwergängig ist und (meist sporadisch) hängt, dann schaltet der Magnetschalter auch keinen Saft auf den Anlassermotor und du hörst lediglich ein leises Klacken.

Grüße  
Robert