

# Vibration Touareg II Lenkrad / Fahrzeug

Beitrag von „miro.te“ vom 3. November 2012 um 21:09

Hallo

Ich habe ein ähnliches Problem. Ab 120 kmh flattert das Lenkrad, mal mehr, mal weniger. Das Auto hat jetzt 8000 auf dem Tacho. Ich habe es am 01.03.2012 bekommen und dieses Problem gibt es seit diesem Datum!

Räder wurden mehrmals ausgewuchtet (Sommerreifen), was eine Verbesserung brachte. Seit einigen Tagen hat der Dicke Winterreifen, 18" GoodYear, 2x ausgewuchtet, das letztere Mal bei AMAG (VW Zentrale) in Schinznach Bad, Schweiz. Das Problem besteht leider immer noch.

Ich habe mit dem Luftdruck in den Reifen etwas gespielt und so ziemlich alles ausprobiert, von 2.5 bar bis sogar 3.4 bar. Brachte absolut gar nix!

Nun hat mir VW den 28.11.2012 als nächstmöglichen Termin für den "ultimativen" Check gegeben. Bis dann darf ich wohl mit zittrigen Händen am Lenkrad durch die Landschaft fahren. 😞 Noch schlimmer für mich ist die Tatsache, dass VW keine Ahnung hat was dieses Problem verursachen könnte.

Gruss

Miro