

# Telefonlautstärke FSP Mittelarmlehne Nokia

Beitrag von „Niklas“ vom 10. November 2012 um 15:18

Hallo zusammen,

nach langer Zeit bin ich wieder mal hier mit einem Problem, dessen Lösung mir nicht einfallen will. Es geht um folgendes.

Ich habe den Handfesteinbau in der Mittellehne samt Nokiahandy und Lenkradsteuerung. Seit einiger Zeit nun ist es so, dass ich Anrufe fast nicht hören kann, weil die Lautstärke zu niedrig ist. Das gilt für Anrufe nach aussen, als auch ankommende. Ich habe die Lautstärke schon auf maximal eingestellt und trotzdem höre ich fast nichts. Mein VW Händler hat gesagt, dass er keine Idee hat, woran das liegen kann.

Ist jemandem von Euch das gleiche schon passiert und was habt ihr dagegen getan? Liegt es an irgendeiner Einstellung am Handy oder im System? Es ist kein BT sondern die Verbindung erfolgt via Adapter in der Mittelkonsole. Wenn ich Sprachbefehle ansage sind die Antworten klar und deutlich zu verstehen. Sobald aber eine Verbindung steht, ist fast nichts zu hören.

Ich würde mich freuen, wenn jemand von Euch eine Idee hat,

vielen Dank im voraus und ein schönes WE noch 😊