

# Hydraulikölverlust Servolenkung

**Beitrag von „macko“ vom 13. November 2012 um 09:32**

Hallo Oliver,

zuerst mal will ich Dir sagen, dass die Ausgleichsbehälter der Servolenkung generell ziemlich knapp befüllt sind, das konnten wir schon auf Treffen im Vergleich über mehrere Fahrzeuge feststellen.

Den schleichenden Servoölverlust mit Fleck unterm T hatte ich auch schon, bei mir war ein kleiner Riss im Vorratsbehälter. Wie der entstand kann ich Dir leider nicht sagen, scheinbar einfach so passiert. Versicherung zahlte übrigens nichts.

Fahr doch mal zu einen anderen Händler, falls Du bei Deinem kein Vertrauen mehr hast.

Gruss  
Marco