

Hydraulikölverlust Servolenkung

Beitrag von „lemke_edv“ vom 14. November 2012 um 09:17

Hi,

hatte das dasselbe Problem mit meinem R50.

Verlust war unerklärlich, parkte immer auf den gleichen Plätzen,
nie einen "feuchten" Fleck unterm Dicken gehabt.

Wurde auf Kulanz gerichtet.

Gruß

Günter