

Lästiges Problem beim Touareg II mit den elektrisch verstellbaren Sitzen

Beitrag von „curio“ vom 16. November 2012 um 08:59

..exakt dies Teil ist bei meinem (EZ 08/10) so Anfang 2011 nachgerüstet worden. Hartnäckig den 😊 bedrängen!, das ging damals über eine Spezialanforderung jenseits des üblichen Weges, weil die Teile (noch?!) keine ET Nummer hatten.

Viel Erfolg

Achim