

Probleme Media-In Iphone / Starkes Rauschen

Beitrag von „Oliverlehmi“ vom 17. November 2012 um 15:27

Hallo Touareg Gemeinde,

habe wieder einmal ein Problem.

Ich habe mir zwei Adapterkapel für die Media-In Buxe im Handschuhfach gekauft. Eins mit USB für die Festplatte, eins fürs Iphone.

Beim Anschluß der Festplatte über USB habe ich wunderbare Soundqualität. Schließe ich jedoch das Adapter Kabel für`s Iphone an, habe ich ein starkes Rauschen beim hören.

Woran kann das liegen? Die Soundqualität ist grotten schlecht, sobald man das Radio etwas lauter aufdreht.

Für Eure Mühe vielen Dank im voraus.

Grüße

Oliverlehmi