

Probleme Media-In Iphone / Starkes Rauschen

Beitrag von „Oliverlehmi“ vom 17. November 2012 um 21:48

Hallo Robert,

Dein Tipp war Gold wert, vielen vielen Dank.

Hab im Setup des Navis unter Aux die Eingangsstufe auf niedrig gestellt und nun funzt es :-)!
Läuft alles einwandfrei.

Grüsse

Oliver