

RNS 510, probleme mit dem SD Kartenslot.

Beitrag von „Humvee“ vom 18. November 2012 um 13:48

Kann man das ab Beitrag 16 wo anders hin verschieben und dort weiter diskutieren ?

Das hat nichts mehr mit dem ursprünglichen Thema zu tun.

Für die Suchfunktion trägt dieses auch nichts bei, wenn man nach RNS510 und SD Kartenslott sucht und dann über erwünschte/unerwünschte Werbung liest.

[packi](#)

Ja da gibt es dieses Problem mit der RFK.

Wenn du aber nicht die Sprachbedienung oder Poi´s per SD Karte nutzt, dann installier dir die FW 1300.

Damit funktioniert es ohne Probleme mit der RFK.

[The Day](#)

Ich bin noch dahinter, da dieses Problem aber nur selten auftritt, dauert es ein wenig.

Mit der mod. 3810noru und der mod. 3980 tritt es auf, bei der orig. 3810 bin ich gerade mal am Testen.