

RNS 510, kein Ton mehr hörbar! Bitte um schnelle Hilfe

Beitrag von „Wilieecoyote78“ vom 22. November 2012 um 13:48

Hallo,

frag' doch mal nach, wie die Fehlersuche stattgefunden hat. Wenn die nur mit dem Diagnosegerät dran waren, würde ich als nächsten Schritt mal das RNS ausbauen, die Stecker ziehen und dann neu verbinden. Vlt. hilft das.

Wenn nicht, evtl. TF Freund in der Nähe suchen und dort das RNS mal in einem anderen Fzg testen, bzw. ein anderes Gerät bei Dir.

Viel Erfolg!