

Leck der Heckscheibenwaschanlage

Beitrag von „dreh“ vom 26. November 2012 um 16:34

Seit ein paar Tagen kommt kein Wischwasser mehr aus der Düse am Heck.

Heute stocherte ich ein bisschen mit einer langen Nadel in der Düse, half aber nix.

Wenn ich einige Sekunden den Wischwassermotor laufen lasse, kommt links und rechts an der Bremsleuchte ein Rinnsal raus.

Insofern ist elektrisch alles ok, aber scheinbar der Schlauch irgendwo drin abgegangen.

Die breite Plastik-Abdeckung an der Innenseite kriege ich auf vorsichtige Art und Weise nicht runter, eine Zunge hat sich schon verabschiedet.

Außerdem scheint die Abdeckung an bestimmten Stellen auch angeklebt zu sein?

Hat jemand eine Idee, wie ich das u.U. wieder selbst hinbekommen?

Wie bekommt man die Abdeckung ohne Collateralschäden runter?

Danke und Grüße

Dreh