

# Luftfederung defekt...

**Beitrag von „macko“ vom 27. November 2012 um 21:38**

Hallo Jungs,

ich habe heute das Relais für die Luftfederung gewechselt. Wenn man weiß wo es sitzt, ist der Wechsel in 10 Minuten erledigt. Fußraumverkleidung Fahrerseite entfernen, dazu den OBD-Stecker und die Beleuchtung ausklipsen, insgesamt 4 Torx entfernen, Relasträger nach unten ausklipsen, Relais 373 ersetzen.

Geht echt fix.

Gruss  
Marco